

経営比較分析表（令和6年度決算）









青森県 東通村

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料金(円)
-	47.76	11.90	93.37	3,080




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
5,553	295.32	18.80
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
654	0.75	872.00

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は、100%を超えています。使用料収入によって必要経費を賄うことができず、一般会計からの繰入金で賄っている状況である。

累積欠損金比率は、地方公営企業法の適用時に算定された累積欠損金であり、経常収支比率を高めるなどの改善が必要である。

流動比率は、平均と比較し低い状況にある。流動負債の5割は建設改良費等の財源に充てる企業債であり、一定の一般会計繰入金を繰り込んでいる。このため、使用料の見直しや経営改善を図っていく必要がある。

企業債残高対事業規模比率は、類似団体の2倍と高い水準となっているため、使用料収入の見直しにより返済財源を確保していく必要がある。

施設利用率は、類似団体平均より高くなっているが処理区内において事業所や住居棟の利用が開始されているため、今後の施設利用率の改善が期待される。

水洗化率は、類似団体平均に比較し高い水準にありますが、維持管理費の増大により汚水処理原価が上昇し、経費回収率は類似団体平均より低い比率となっている。そのため使用料収入の見直しや維持管理費の削減が必要である。

2. 老朽化の状況について

当該下水処理区は供用開始から23年が経過し、処理場及び管路施設機器は、ストックマネジメント計画に沿った施設の改築更新を進めている。近年の物価高騰により修繕費用等が高止まりしているものの、施設の耐用年数や老朽化の状況を考慮し、引続き計画的な更新をしていく。

全体総括

経常収支比率及び経費回収率においては、低い水準となっている。水洗化率においては、高い水準であるものの、利用者及び使用料収入の大幅な増加は困難な状況である。そのため、維持管理費に係る使用料収入の不足分については一般会計から繰入金を受け入れている。

今後は収支の改善に向けて、維持管理の効率化・適正化に向けた対策を総合的に検討していく。また、使用料についても収益を改善するために適正な見直し検討が必要となっている。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。