

No.	施設名	所有者	施設の状況	構造	今後の方向性	備考
	【旧学校施設等一覧（校舎等）】					
1	大利小学校 （大利幼稚園）	共有地	老朽化未使用	木造	R4年度解体・除却完了	
2	目名小学校	団体所有地	老朽化未使用	木造・鉄骨造	R3年度解体・除却完了	
3	石持小学校	村有地	老朽化未使用	木造	R5年度解体・除却完了	
4	石持児童館	団体所有地	老朽化未使用	木造	R3年度解体・除却完了	
5	鹿橋小学校 （旧校舎）	私有地 共有地	老朽化未使用	鉄骨造	解体計画	
6	鹿橋小学校 （プレハブ）	共有地	未使用	軽量鉄骨造	解体計画	
7	蒲野沢小学校	村有地 地元所有地	老朽化未使用	木造・鉄骨造	解体計画	R6年度屋体等解体完了
8	蒲野沢児童館	団体所有地	地域住民団体利用終了	木造	R5年度解体・除却完了	
9	北部中学校	村有地	老朽化未使用	コンクリート造・鉄骨造	解体計画	
10	入口小学校	共有地	老朽化未使用	コンクリート造・木造	解体計画	
11	入口児童館	共有地	地域住民団体利用中	木造	利用継続R8年度末まで	
12	野牛小学校	村有地 共有地	老朽化未使用	木造	R5年度解体・除却完了	
13	婁部小学校	共有地	老朽化未使用	木造	R3年度解体・除却完了	
14	岩屋小学校	村有地 共有地	未使用	コンクリート造・木造	解体計画	
15	岩屋児童館	共有地	未使用	木造	R6年度解体・除却完了	
16	尻屋小学校	村有地	村施設として活用計画中	コンクリート造・木造	活用計画中	
17	尻屋幼稚園	村有地	未使用	木造	解体計画	
18	尻労小学校	共有地	未使用	コンクリート造・鉄骨造	解体計画	
19	尻労幼稚園	村有地	地域住民団体利用中	コンクリート造	利用継続	
20	猿ヶ森小学校	村有地 共有地	老朽化未使用	木造	R3年度解体・除却完了	
21	田代小学校	村有地	老朽化未使用	木造	R4年度解体・除却完了	
22	砂子又小中学校	共有地	老朽化未使用	木造	R5年度解体・除却完了	
23	砂子又幼稚園	共有地	村施設として利用中	木造	利用継続	
24	田屋小中学校	村有地 共有地	村施設として利用中	コンクリート造・鉄骨造	利用継続	
25	田屋幼稚園 （旧下田屋小）	私有地 共有地	令和2年度解体・除却完了	木造	R2年度解体・除却完了	
26	石上小中学校	村有地	老朽化未使用	木造	R3年度解体・除却完了	
27	小田野沢小中学校	村有地 共有地	村施設として利用中	コンクリート造・鉄骨造	解体後避難道計画中	R3年度屋根一部解体
28	小田野沢保育所	村有地	老朽化未使用	コンクリート造	解体計画	
29	老部小学校	村有地	老朽化未使用	木造	R3年度解体・除却完了	
30	老部児童館	村有地	老朽化未使用	木造	解体計画	R6年度民間事業者より返却
31	南部中学校	村有地	老朽化未使用	鉄骨造	解体計画	R4年度屋根一部解体
32	小田野沢給食センター	村有地	老朽化未使用	鉄骨造	解体計画	

凡例：

解体計画
利用中・利活用継続等
解体・除却完了

別表 2 「旧施設等概要表 2」

令和7年6月改定

No.	施設名	所有者	施設の状況	構造	今後の方向性	備考
	【旧学校施設等一覧（教員住宅等）】					
1	大利小学校 （大利幼稚園）	共有地	4棟 老朽化未使用	木造	R4年度解体・除却完了	R6年度除却完了
2	目名小学校	団体所有地	2棟 老朽化未使用	木造	R3年度解体・除却完了	
3	石持小学校	村有地	4棟 老朽化未使用	木造	R5年度解体・除却完了	
5	鹿橋小学校 （旧校舎）	私有地	1棟 老朽化未使用	木造	解体計画	
7	蒲野沢小学校	村有地 地元所有地	3棟 老朽化未使用	木造	R4年度解体・除却完了	
10	入口小学校	村有地 共有地	5棟 老朽化未使用	木造	R3年度解体・除却完了	
12	野牛小学校	村有地 共有地	6棟 老朽化未使用	木造	R3年度5棟解体・除却完了	R5年度除却完了
13	襲部小学校	共有地	5棟（1棟入居中）	木造	R3年度4棟解体・除却実施	1棟未解体
14	岩屋小学校	村有地 共有地	6棟 老朽化未使用	木造	R6年度解体・除却完了	
16	尻屋小学校	共有地	4棟 老朽化未使用	木造	解体計画	
18	尻労小学校	村有地 共有地	8棟 老朽化未使用	木造	R3年度解体・除却完了	
20	猿ヶ森小学校	村有地 私有地	6棟 老朽化未使用	木造	R3年度解体・除却完了	
21	田代小学校	村有地	3棟 老朽化未使用	木造	R4年度解体・除却完了	
22	砂子又小中学校	共有地	4棟 老朽化未使用	木造	R3年度2棟解体・除却実施	R5年度除却完了
24	田屋小中学校	地元所有地	1棟 令和2年度解体・除却完了	木造	解体・除却完了	
25	田屋幼稚園 （旧下田屋小）	共有地	1棟 令和2年度解体・除却完了	木造	解体・除却完了	
26	石上小中学校	村有地	2棟 老朽化未使用	木造	解体・除却完了	
27	小田野沢小中学校	村有地	2棟 令和2年度解体・除却完了	コンクリート造・鉄骨造	解体・除却完了	
29	老部小学校	村有地	12棟（2棟入居中）	木造	R3・5年度各2棟解体・除却実施 R6年度6棟解体・除却実施	2棟未解体
31	南部中学校	村有地	3棟 老朽化未使用	木造	R3年度2棟解体・除却実施	R6年度除却完了

No.	施設名	所有者	施設の状況	構造	今後の方向性	備考
	【旧公共施設一般】					
33	目名生活改善センター	共有地	老朽化未使用	木造	解体・除却完了	
34	大湊医師住宅	村有地	老朽化未使用	木造	解体・除却完了	
35	旧東通村役場分室	村有地	未使用	木造	解体計画	
36	旧岩屋診療所	村有地	老朽化未使用	木造	R4年度解体・除却完了	
37	旧尻労診療所	村有地	老朽化未使用	木造	R4年度解体・除却完了	
38	防火水槽（白糠1）	私有地	老朽化未使用	コンクリート造	解体・除却完了	
39	防火水槽（白糠2）	私有地	老朽化未使用	コンクリート造	解体・除却完了	
40	防火水槽（小田野沢）	地元所有地	老朽化未使用	コンクリート造	解体・除却完了	
41	防火水槽（大利）	村有地	老朽化未使用	コンクリート造	解体・除却完了	
42	防火水槽（尻屋）	私有地	老朽化未使用	コンクリート造	解体計画	
43	防火水槽（尻労）	私有地	村施設として利用中	コンクリート造	利用継続	
44	丸太小屋・サウナルーム	村有地	令和2年度解体・除却完了	木造	解体・除却完了	
45	観光歓迎塔（向野地区）	私有地	村施設として利用中	鉄骨造	R6年度解体・除却完了	
46	旧東通原子力準備事務所	村有地	老朽化未使用	鉄骨造	解体計画	
47	旧清掃センター	村有地	用途廃止・未使用	鉄骨造・その他	個別の施設計画	
48	旧東通村製氷貯氷施設	県有地	老朽化未使用	鉄骨造	解体計画	
49	旧あわび中間育成施設	団体所有地	老朽化未使用	鉄骨造	R6年度解体・除却完了	R5年度から繰越
50	村営第一牧場	村有地	老朽化未使用	木造・鉄骨・コンクリート造	解体計画	
51	アスベスト調査業務	-	-	-	-	
52	旧早掛平集会所	地元所有地	老朽化未使用	木造	R4年度解体・除却完了	個別の解体計画
53	繁殖牛育成センター	共有地	老朽化未使用	木造	R4年度解体・除却完了	
54	南地区基幹集落センター	共有地	老朽化未使用	コンクリート造	利用継続	
55	小田野沢学習等供用センター	共有地	老朽化未使用	コンクリート造	利用継続	